

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ТК

«___» _____ 2019г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «ПТПЛ»

«___» _____ 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ П-54 **по охране труда при остеклении окон**

1. Общие требования охраны труда

1.1. Работники обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

подвижные части производственного оборудования;
передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций;
токсические химические опасные и вредные производственные факторы.

1.2. Для защиты от механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно: костюмы хлопчатобумажные, рукавицы комбинированные. В зимнее время года следует использовать костюмы на утепляющей прокладке и валенки.

Кроме того при выполнении работ на высоте необходимо использовать предохранительный пояс, а при обточке стекол использовать защитные очки.

1.3. Находясь на территории школы, бытовых помещениях, участках работ работники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

1.4. В процессе повседневной деятельности работники должны:
применять в процессе работы средства малой механизации, по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.5. Стекольщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед началом работы работник обязан:

а) надеть спецодежду;
б) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.

2.2. После получения задания у бригадира или руководителя работ работники обязаны:

- а) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности труда;
 - б) подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, а также проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;
 - в) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (рукавицы, защитные очки и перчатки при раскрое и обработке стекла);
 - г) перед вставкой стекол проверить исправность переплетов, а при работе на высоте, кроме того, убедиться, что внизу под местом работы имеется ограждение, препятствующее проходу людей в опасную зону.
- 2.3 работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:
- а) наличии у подмостей, лестниц или других несущих элементов изломов, трещин, деформаций;
 - б) нарушении целостности переплетов;
 - в) наличии неисправностей инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их эксплуатация;
 - г) при недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
 - д) отсутствии ограждений места, над которым будут происходить работы;
 - е) при сильном или порывистом ветре.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. При погрузке, разгрузке и транспортировании стекла работники обязаны:
- а) транспортирование и хранение стекла осуществлять в специально предназначенной для этого таре в вертикальном положении;
 - б) при установке стекла в ящик и при его извлечении пользоваться рукавицами;
- 3.2 При резке и обработке стекла работники обязаны:
- а) производить раскрой стекла на столах-верстаках;
 - б) очищать стол в процессе работы от стеклянной крошки сухой щеткой;
 - в) протирать перед резкой грязное и мокрое стекло, а стекла, принесенные с мороза, предварительно отогреть.
- 3.3. Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо ограждать.
- 3.4. При выполнении работ на высоте работники обязаны:
- а) при необходимости резки или выемки битого стекла на высоте отходы собирать в одно место и складировать в тару, а затем сносить их вниз;
 - б) стекло и другие материалы держать в специальных ящиках, не допуская их падения.
- Запрещается при выполнении работ с приставных лестниц опирать лестницы на стекла (в витринах) и бруски переплетов, а также перемещаться по приставным лестницам со стеклом.
- 3.5. При вставке стекол больших размеров работники обязаны:
- а) вставку стекол вести сверху вниз;
 - б) вставляемое стекло двигать к проему по настилу вместе с подкладками, уложенными в одном уровне с нижним фальцем;

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Производство стекольных работ с наружных лесов следует приостановить в случае гололеда, дождя или сильного ветра (10 м/с и более).

4.2 В случае поломки во время работы инструмента или оснастки (средств механизации или подмащивания) работы необходимо приостановить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ.

4.3. По окончании работы работники обязаны:

- а) отключить электрифицированный инструмент и оборудование;
- б) привести в порядок рабочее место, отходы стекла убрать в специально предназначенное место;
- в) вымыть и убрать в специальное помещение инструмент и оборудование, используемые при приготовлении замазки;
- г) сообщить о всех нарушениях, имевших место в процессе работы, руководителю работ.

Составил: _____